




ページ	誤	正
P34	③ の上から 8 行目 書き込み時も、AC アダプタを挿したままにしてください。	書き込み時に電源供給の必要はありませんが、AC アダプタは挿したままでも構いません。
P130	フローチャート「割り込みサービスルーチン」 	
P144	「CCPR1レジスタ」囲み内 <u>③ 10進数の "1911" は、2進数で "00000111 01110111" 上記のように値を代入しましょう。</u>	<u>② 10進数の "1911" は、2進数で "00000111 01110111" 上記のように値を代入しましょう。</u>
P157	フローチャート「メイン関数」 	
P159	「TMR2レジスタ(11h)」囲み内 <u>④ 全ビットをクリアしましょう。</u>	<u>⑥ 全ビットをクリアしましょう。</u>