




機械製図入門サブテキスト [第4版 第1刷]

ページ	誤	正
P74 図3.1.15	<p>○半径が大きくて線が引きにくいとき</p>  <p>図 3.1.15 円弧の半径が大きくてその中心の位置を示す必要がある場合</p>	<p>○半径が大きくて線が引きにくいとき</p>  <p>図 3.1.15 円弧の半径が大きくてその中心の位置を示す必要がある場合</p>

機械製図入門DVD 2010年度版

巻	誤	正
第2巻 製作図(上) 寸法の表示	 <p>(B) 半径が大きくて線が引きにくいとき</p>	<p>ビデオ映像中の「円弧の半径の寸法記入」(の項で説明される左図についても、サブテキストと同様の誤りがあります。正しくは下図の通りです。</p> 